



delcambe

Let op! Zorg ervoor dat de pedimeter is afgedrukt op 100% door te controleren of de schaal hieronder 5cm meet.

5cm

VIND DE JUISTE MAAT!

1. Gebruik de weegschaal om te controleren of de stappenteller op 100% is afgedrukt.
2. Ga op blote voeten staan met je hiel tegen de lijn.
3. Markeer het uiteinde van uw voet met een potlood.
4. Kies altijd de grootste van de twee maten en controleer de overige informatie op het model zorgvuldig.